













	Φωτισμός	Θέρμανση/ ψύξη	Ηλεκτρικές συσκευές
Γραφείο Δ/νσης	2 διπλά παράθυρα με κουρτίνες & περσίδες 2 διπλοί (=4) λαμπτήρες φθορισμού 58 W (λειτουργούν)	καλοριφέρ 1 κλιματιστικό 	1 Η/Υ γραφείου 1 εκτυπωτής 5 φορητοί Η/Υ 1 τηλεφωνική συσκευή 1 φορητή τηλ. συσκευή 1 τηλ. συσκευή & φαξ (δεν λειτουργεί)
Γραφείο Υπ/νσης	2 διπλά παράθυρα με κουρτίνες & περσίδες 2 διπλοί (=2) λαμπτήρες φθορισμού 58 W (λειτουργούν)	καλοριφέρ 1 κλιματιστικό 1 ανεμιστήρας 	1 Η/Υ γραφείου 1 πολυμηχάνημα που περιλαμβάνει εκτυπωτή με Scanner 1 τηλ. συσκευή με φαξ
Γραφείο εκπ/κών	4 διπλά παράθυρα με κουρτίνες με 4 μικρά άνωθεν με ανάκλιση 9 διπλοί (=18) λαμπτήρες φθορισμού 58 W (2 καμμένοι)	2 καλοριφέρ 1 κλιματιστικό 1 ανεμιστήρας 	2 Η/Υ γραφείου 2 εκτυπωτές, + 2 (όχι σε χρήση) 1 φορητός Η/Υ 1 φωτοτυπικό (όχι σε χρήση) 1 ψυγείο 1 βραστήρας 1 αρμόνιο
Είσοδος γραφείων	1 μικρό παράθυρο ανάκλισης 2 διπλοί (=4) λαμπτήρες φθορισμού (λειτουργούν)		1 φωτοτυπικό
Καμαράκι εισόδου σχολείου	1 παράθυρο 1 λαμπτήρας πυρακτώσεως	1 ηλεκτρικό καλοριφέρ	
Αίθουσα Α1	2 διπλά παράθυρα με κουρτίνες με 4 μικρά άνωθεν με	2 καλοριφέρ 1 ανεμιστήρας	

	<p>ανάκλιση</p> <p>9 διπλοί (=18) λαμπτήρες φθορισμού, (9 λειτουργούν, 6 καμμένοι, 3 λείπουν)</p>		
Αίθουσα Α2	<p>2 διπλά παράθυρα με κουρτίνες</p> <p>9 διπλοί (=16) λαμπτήρες φθορισμού, (12 λειτουργούν, 5 καμμένοι, 1 λείπει)</p>	<p>2 καλοριφέρ</p> <p>1 ανεμιστήρας</p>	
Αίθουσα Α3	<p>2 διπλά παράθυρα με κουρτίνες</p> <p>8 διπλοί (=16) λαμπτήρες φθορισμού (13 λειτουργούν, 5 δεν λειτουργούν)</p>	<p>2 καλοριφέρ</p> <p>1 ανεμιστήρας</p>	
Αίθουσα Α4	<p>2 διπλά παράθυρα με κουρτίνες</p> <p>6 διπλοί λαμπτήρες (λειτουργούν)</p>	<p>2 καλοριφέρ</p> <p>1 ανεμιστήρας</p>	
Αίθουσα Β1	<p>2 διπλά παράθυρα με κουρτίνες, 8 μικρά με ανάκλιση</p> <p>9 διπλοί (=18) λαμπτήρες φθορισμού (λειτουργούν)</p>	<p>2 καλοριφέρ</p> <p>1 ανεμιστήρας</p>	<p>1 προβολέας οροφής</p> <p>1 διαδραστικός πίνακας</p> 

Αίθουσα Β2	2 διπλά παράθυρα με κουρτίνες, 4 μικρά με ανάκλιση 9 διπλοί (=18) λαμπτήρες φθορισμού (14 λειτουργούν, 2 καμμένοι, 2 λείπουν)	2 καλοριφέρ 1 ανεμιστήρας	1 προβολέας οροφής 1 διαδραστικός πίνακας
Αίθουσα Β3	2 διπλά παράθυρα με κουρτίνες, 2 μικρά με ανάκλιση 9 διπλοί (=18) λαμπτήρες φθορισμού (λειτουργούν)	2 καλοριφέρ 1 ανεμιστήρας	1 προβολέας οροφής 1 διαδραστικός πίνακας
Αίθουσα Γ1	2 διπλά παράθυρα με κουρτίνες, 8 μικρά με ανάκλιση 9 διπλοί (=18) λαμπτήρες φθορισμού (5 λειτουργούν, 11 καμμένοι, 2 λείπουν)	2 καλοριφέρ 1 ανεμιστήρας	
Αίθουσα Γ2	2 διπλά παράθυρα με κουρτίνες, 8 μικρά με ανάκλιση 9 διπλοί (=18) λαμπτήρες φθορισμού (λειτουργούν)	2 καλοριφέρ 1 ανεμιστήρας	1 προβολέας οροφής 1 διαδραστικός πίνακας
Αίθουσα Γ3	2 διπλά παράθυρα με κουρτίνες, 8 μικρά με ανάκλιση 9 διπλοί (=18) λαμπτήρες φθορισμού (λειτουργούν)	2 καλοριφέρ 1 ανεμιστήρας	

Εργαστήριο Φ.Ε. 1	4 διπλά παράθυρα με περσίδες 12 διπλοί (=24) λαμπτήρες φθορισμού (λειτουργούν)	2 καλοριφέρ 1 ανεμιστήρας 2 ανεμιστήρες εξαερισμού στα παράθυρα 	2 προβολείς διαφανειών 2 προβολείς slides 1 projector φορητός 1 φορητός Η/Υ 1 Scanner (δεν λειτουργεί) 1 εκτυπωτής (δεν λειτουργεί) 1 ηλεκτρικό μάτι
Εργαστήριο Φ.Ε. 2	6 διπλά παράθυρα με περσίδες 12 διπλοί (=24) λαμπτήρες φθορισμού (18 λειτουργούν, 4 καμμένοι, 2 λείπουν)	4 καλοριφέρ 4 ανεμιστήρες	1 τηλεόραση 1 Scanner 2 εκτυπωτές 1 φωτοτυπικό 2 προβολείς διαφανειών 1 Η/Υ & 1 πληκτρολόγιο 2 DVD players 2 βραστήρες Οι συσκευές αυτές εκτός λειτουργίας εκτός από 1 ηλεκτρικό μάτι
Αίθουσα εικαστικών	2 διπλά παράθυρα με κουρτίνες	2 καλοριφέρ 1 ανεμιστήρας	1 ραδιοκασετόφωνο 1 προβολέας slides
Αίθουσα πληροφορικής	2 διπλά παράθυρα με περσίδες 8 διπλοί (=16) λαμπτήρες φθορισμού (λειτουργούν)	2 καλοριφέρ 1 κλιματιστικό (δεν λειτουργεί)	1 προβολέας 1 διαδραστικός πίνακας 13 Η/Υ (10 λειτουργούν, 7 με τεχνικά προβλήματα) 12 Η/Υ σε κλειστή αίθουσα 1 Η/Υ φορητός 1 εκτυπωτής χωρίς μελάνι
Αίθουσα τεχνολογίας	2 διπλά παράθυρα με κουρτίνες 8 διπλοί (=16) λαμπτήρες φθορισμού (15 λειτουργούν, 1 λείπει)	2 καλοριφέρ 1 ανεμιστήρας	1 προβολέας τοίχου 1 διαδραστικός πίνακας 1 Η/Υ φορητός
Αίθουσα Γερμανικών	2 διπλά παράθυρα με κουρτίνες 8 διπλοί (=16) λαμπτήρες φθορισμού (λειτουργούν)	2 καλοριφέρ 1 ανεμιστήρας	
Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων (αμφιθέατρο)	παράθυρα σε μεγάλο ύψος πόρτα (στην οδό Ζίννη)	4 καλοριφέρ 4 ανεμιστήρες	1 ηλεκτρική οθόνη προβολής 1 κονσόλα ήχου (δεν λειτουργεί) 2 μικρόφωνα 2 μεγάλα και 6 μικρότερα ηχεία 1 ενισχυτής

	28 διπλοί (=56) λαμπτήρες φθορισμού (35 λειτουργούν, 18 καμμένοι, 3 λείπουν) 4 προβολείς (1 δεν λειτουργεί)		1 ραδιοκασετόφωνο 
Καμαράκι αμφιθεάτρου	1 διπλός (=2) λαμπτήρας φθορισμού	1 ηλεκτρικό καλοριφέρ	1 ψυγείο 1 ηλεκτρική σκούπα
Αίθουσα βιβλίων	9 διπλοί (=18) λαμπτήρες φθορισμού (13 λειτουργούν, 3 καμμένοι, 2 λείπουν)	1 ανεμιστήρας	1 προβολέας οροφής
Κυλικείο	2 διπλά παράθυρα με κουρτίνες 4 λαμπτήρες Led (λειτουργούν)		1 θερμοσίφωνας 1 ψυγείο και 1 μικρό ψυγείακι 1 καταψύκτης 1 φούρνος 1 θερμοθάλαμος 1 βραστήρας 1 καφετιέρα 2 τοστιέρες 1 ταμειακή μηχανή 1 τηλεόραση
Αυλή	4 προβολείς και 19 λαμπτήρες πυρακτώσεως στο υπόστεγο		
Καμαράκι Φυσικής Αγωγής	1 διπλός (=2) λαμπτήρας φθορισμού (1 λείπει)		1 ραδιοκασετόφωνο
Διάδρομοι	16 λαμπτήρες πυρακτώσεως και 2 διπλοί (=4) φθορισμού (ισόγειο) 23 λαμπτήρες πυρακτώσεως (1ος όροφος), 23 λαμπτήρες πυρακτώσεως (2ος όροφος)		
Υποδιεύθυνση	1 διπλό παράθυρο	1 καλοριφέρ	

2 (κλειστή)	με περσίδες 1 διπλός λαμπτήρας	1 κλιματιστικό	
Βιβλιοθήκη (κλειστή)	2 διπλά παράθυρα με περσίδες 9 διπλοί (=18) λαμπτήρες φθορισμού	2 ανεμιστήρες	1 ηχοσύστημα
WC Διεύθυνσης	είσοδος με 1 παράθυρο ανάκλισης στον διάδρομο 3 λαμπτήρες πυρακτώσεως (λειτουργούν)		
WC εκπ/κών	3 παράθυρα ανάκλισης 4 λαμπτήρες πυρακτώσεως (λειτουργούν)		
WC μαθητών	παράθυρα ανάκλισης 7 (3 λείπουν) + 7 (4 λείπουν) λαμπτήρες πυρακτώσεως Δεν υπάρχει διακόπτης		
WC μαθητριών	παράθυρα ανάκλισης 12 λαμπτήρες πυρακτώσεως		

Παρατηρήσεις

1. Στον 2ο όροφο υπάρχουν 4 κλειστές αίθουσες διδασκαλίας
2. Πολλές αρχικά καμμένες λάμπες αντικαταστάθηκαν